

德阳外国语学校

安全风险点辨识指导手册

【试用稿】

学校安全办 2022 年 5 月

德阳外国语学校安全风险点辨识指导手册

指导要点:精准辨识、动态管控、科学预警、应急处置。

隐患排查与整改: 谁来排查、怎么排查多久查一次、谁负责整改

本《指导手册》供学校全体教职工参考使用,全面识别本校所有设施设备、场所、作业活动中正常、异常、紧急三种状态下可能存在的安全风险,确定其存在的部位、方式以及可能造成的后果,指导手册中风险描述仅为示意说明,各学部【处室】可结合自身情况补充完善风险分析内容,形成本学部【处室】的安全风险辨识清单。

	W/ / 1 - 1					
序	场所	风险源	风险描述示意	可能造成的	风险类型	排查人
号	位置	7111	(仅供参考)	后果	MITALE	711 三八
1		桌椅、大量 书本等可燃 物	桌椅、大量书本等遇火源 (电气短路、电弧、明火)、 高温(电暖炉等)导致火灾	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾	该房间安 全责任人
2		室内悬挂物	壁扇、吊扇、投影、空调等 悬挂物脱落,砸伤师生。	人员伤亡 经济损失 环境影响	物体打击	该房间安 全责任人
3		书架	图书室书架摆放位置不当、 展架不稳固等导致展架倒 塌,砸伤学生。	人员伤亡 经济损失	物体打击	该房间安 全责任人
4		大人流(突发事件下)	集体活动、火灾、地震、夜 晚停电等突发事件下学生 恐慌导致拥挤踩踏事故。	人员伤亡 经济损失 社会影响	其他伤害 (拥挤踩 踏)	该活动举 办者
5	教学楼 图书馆	楼梯	护栏损坏或玻璃碎裂等导 致学生、教师等人员高空坠 落。	人员伤亡 经济损失 社会影响	高处坠落	该房间安 全责任人 后勤部门
6		围墙	因暴雨、汛期、外部施工等 导致围墙崩裂、倒塌,造成 师生伤亡、车辆受损	人员伤亡 经济损失 社会影响	物体打击	后勤
7		建筑附着物掉落	校牌、空调外挂机、窗户玻璃、外墙瓷砖等建筑附着物 掉落,造成师生伤亡	人员伤亡 经济损失 社会影响	物体打击	后勤
8		电梯	电梯控制系统缺陷等故障 可能导致人员坠落、机械伤 害。	人员伤亡 经济损失 社会影响	高处坠落、 机械伤害	后勤
9		明火	烟头等明火导致可燃物燃烧。	人员伤亡 经济损失	火灾	该房间安 全责任人
10		学生	学生追逐、打闹导致人员受伤。	人员伤亡 经济损失 社会影响	其它伤害	德育处 班主任

序		可以海	风险描述示意	可能造成的	日及平町	11L + 1
号		风险源	(仅供参考)	后果	风险类型	排查人
11	教学楼 图书馆	门窗	门窗和玻璃松动, 遇大风高 空坠落	人员伤亡 经济损失 社会影响	高处坠落	该房间安 全责任人 后勤
12		单双杠、爬 杆等运动器 械	操作失误导致坠落	人员伤亡 经济损失 社会影响	高处坠落	体育老师体育保管
13	华口小	篮球架、足 球门框、裁 判座椅等器 械	操作不当导致倾倒。	人员伤亡 经济损失 社会影响	物体打击	体育老师体育保管
14	校园公区及运动场	旗台	接触面湿滑造成人员摔倒; 台面或梯步尖锐角、面砖边 缘锋口割伤人员	人员伤亡 经济损失	摔伤割伤	团委 国旗班
15		旗杆	锈蚀倒塌,避雷技术防范不 到位	人员伤亡 经济损失	物体打击 雷击触电	团委 国旗班
16		排水沟盖板	因排水沟盖板损坏,导致师 生受伤	人员伤亡 经济损失 社会影响	摔伤	后勤
17		学生、教职 人员	人员不慎掉落或失误导致 淹溺事件。	人员伤亡 经济损失 社会影响	淹溺	教务 体育组
18	游泳池	救护人员和 设施	救护人员和安全救护设施 不足、无证上岗、场内安全 防护不足、安全警示不足等 导致人员淹溺。	人员伤亡 经济损失 社会影响	淹溺	教务体育组
19		水域内用电 设备	水域内用电设备漏电导致 触电	人员伤亡 经济损失 社会影响	触电	教务后勤
20		消毒药品	向游泳池加药设备中添加 药品时,消毒药品溅入眼睛 中造成灼烫。	人员伤亡 经济损失	灼烫	后勤
21			易燃易爆、有毒有害危险化 学品,遇火源可能导致火 灾、爆炸、中毒窒息等事故。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾 其它爆炸 中毒和窒息	教务实验员
22	实验室	易燃易爆、	禁忌类危险化学品混存,危险化学品发生反应,可能导	人员伤亡 经济损失	火灾 爆炸事故	教务 实验员
23		有毒有害危 险化学试剂	致火灾、爆炸事故。 酸碱腐蚀性危险化学品,可 能导致酸碱腐蚀灼烫事故。	环境影响 人员伤亡、经济 损失、环境影响	灼烫	教务实验员

序口		风险源	风险描述示意	可能造成的	风险类型	排查人
 물 24		实验用设备	(仅供参考) 操作不当导致物理、化学反 应失控。	后果 人员伤亡 经济损失	火灾 其它爆炸 中毒和窒息	教务 实验员
25	实验室	化学品专 柜、储存室、 气瓶间等	专柜、储存室、气瓶间等部 位内易燃易爆、有毒有害危 险化学品,遇火源可能导致 火灾、爆炸、中毒窒息等事 故。	人员伤亡 经济损失	火灾 其它爆炸 中毒和窒息	教务实验员
26		计算机组等 电气设备	设备长时间运行而电器元 件发热高温可能导致火灾。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾	教务 信息组
27	微机房	配电柜、动力电缆	工作人员操作、检修时由于 电气设备故障或操作不当 可能导致触电事故。	人员伤亡 经济损失 社会影响	触电	教务信息组
28		灭火气体	灭火系统误动作(控制失效 或阀门缺陷)而气体喷放可 能导致人员窒息。	人员伤亡 经济损失 社会影响	中毒和窒息	教务 信息组
29		变压器、配 电柜、电缆、 可燃物	变压器、配电柜因短路、过 负荷等故障可能引发火灾。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾	后勤
30	变配电	配电柜、电缆	在操作、检修时由于电气设 备故障或操作不当引起触 电事故。	人员伤亡 经济损失	触电	后勤
31	室(间)	灭火气体	灭火系统误动作(控制失效 或阀门缺陷)而气体喷放可 能导致人员窒息。	人员伤亡 经济损失 社会影响	中毒和窒息	后勤
32		其他电气设 备	工作人员在操作、检修时由 于电气设备故障或操作不 当引起触电事故。	人员伤亡 经济损失	触电	后勤
33		电气设备及 线路	电气设备及线路,可能因长 期过负荷、短路故障、绝缘 老化等原因,自身发热,可 能导致电气火灾。	人员伤亡 经济损失	火灾	后勤
34	电器设备及线	电缆、插板、 电气设备	私自拉接电缆、插板因过负 荷受热、故障可能引发漏 电、火灾。	人员伤亡 经济损失	火灾触电	后勤
35	路使用 场所	电气线路	墙体安装的照明、监控、显 示屏等电器线路或穿墙供 电线路老化漏电。	人员伤亡 经济损失	触电	后勤

序	场所	风险源	风险描述示意	可能造成的	风险类型	 排查人
号	位置	// W //	(仅供参考)	后果	3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	押旦八
36		天然气、液 化石油气气 瓶等	使用天然气、液化石油气等 气体泄漏,遇火源、高温可 能导致火灾、爆炸、中毒窒 息等事故。	人员伤亡 经济损失 社会影响	火灾 其他爆炸 中毒器爆炸 等器爆炸 其他伤挤 (拥挤) 踏)	食堂
37		可燃物、食用油等物质	厨房使用油、可燃物等物 质,遇火源可能导致火灾等 事故。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾 其他爆炸	食堂
38	食堂	烤箱、烤炉 等大功率设 备	设备长时间运行而电器元 件发热高温可能导致火灾。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾	食堂
39		消毒柜、消 毒的可燃物品	消毒柜设备缺陷或消毒物品高温可能导致火灾、爆炸	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾 其他爆炸	食堂
40		排油烟管道	厨房内排油烟管道内、排烟口、净化器等设备内油污高 温或油锅操作不当可能导 致起火。	人员伤亡 经济损失 环境影响	火灾	食堂
41		高压锅、热 水器、炊具 等内高压、 高温液体介 质	高温加热设备操作不当使 沸腾高温液体喷溅可能导 致爆炸、灼烫。	人员伤亡 经济损失	灼烫 容器爆炸	食堂
42		易燃物品	锅炉房内放置易燃物品,可 能引发火灾风险	人员伤亡 经济损失	火灾	后勤
43	锅炉房	锅炉	锅炉本身存在缺陷;出气阀被堵死,锅炉在运行;操作人员的失误和数运行;操作人员的超载;放表的失灵而造成超载水垢。及时清除;锅炉到期未检验,安全附件超期未检验或失效;司炉人员无证操作爆失效;司炉人员无证操作爆炸。	人员伤亡 经济损失	锅炉爆炸 热水管爆 裂	后勤
44		高温物品	高温高压蒸汽和水,锅炉燃 烧设备、热灰渣等温度较 高,可能引发灼烫事故。	人员伤亡 经济损失	灼烫	后勤
45	宿舍楼	明火	烟头等明火可能导致可燃 物燃烧	人员伤亡 经济损失	火灾	宿舍

序		H H/)E	风险描述示意	可能造成的		<i>₩</i> Λ
号		风险源	(仅供参考)	后果	风险类型	宿舍
46		家具及设备	家具及设备固定不牢或意 外造成掉落可能导致人员 伤亡。	人员伤亡 经济损失	物体打击	宿舍
47		门窗	阳台防护栏,窗户安全保护 装置破损或掉落可能导致 人员摔伤或高空坠落。	人员伤亡 经济损失	物体打击	宿舍
48		电梯	电梯控制系统缺陷等故障 可能导致人员坠落、机械伤 害。	人员伤亡 经济损失 社会影响	高处坠 落、机械伤 害	宿舍
49			在运行过程中,因车辆设备 故障可能导致交通事故。	人员伤亡 经济损失	车辆伤害	安办 行政办
50	车辆	校车 公务车 私家车	因车辆自燃、纵火等原因, 可能发生火灾事故	人员伤亡 经济损失 社会影响	火灾	安办
51		44.4	因司机违规驾驶发生交通 事故,导致学生受伤	人员伤亡 经济损失 社会影响	其他伤害 (摔伤)	行政办
52		化粪池	井盖松脱造成人员坠入;遇明火燃爆;维修清淘时,违规操作,人员中毒	人员伤亡 经济损失 社会影响	爆炸中毒	后勤
53	地下管网	下水道	井盖松脱造成人员坠入、溺 水	人员伤亡 经济损失 社会影响	坠落	后勤
54		管线井道	井盖松脱造成人员坠入	人员伤亡 经济损失 社会影响	坠落	后勤
55		高大树木	因大风后,树枝被吹断,滑 落时可能导致人员伤害。雷 雨季节时,可能导致电击伤 害事故。	人员伤亡 经济损失	物体打击雷电伤害	后勤
56	校园其他地方	高大树木	枯枝因风力、虫害断裂或整 树因风力、虫害倾倒; 支撑 物锈蚀、松动后倒塌; 滋生 马蜂, 蜇伤人员。	人员伤亡 经济损失	物体打击 蜇伤	后勤
57		密植灌木	寄居蛇类	人员受伤 经济损失	动物咬伤	后勤
58		流浪猫狗	人员被咬伤, 传染疾病	人员伤亡 经济损失 社会影响	动物咬伤	安办
59		广告牌	墙体广告牌脱落或楼顶广 告牌锈蚀倒塌。	人员伤亡 经济损失	物体打击	宣传部后勤

序号		风险源	风险描述示意 (仅供参考)	可能造成的 后果	风险类型	
60		宣传栏	锈蚀倒塌	人员伤亡 经济损失	物体打击	宣传部
61	校园其他地方	特种设备目 录外游乐设 施设备	大型组合滑梯、攀岩墙操作 不当易造成锈蚀(幼儿)从 高处坠落,铁质秋千操作不 当易造成学生摔伤或撞伤	人员伤亡 社会影响	高处坠落 机械伤人	后勤
62		电动伸缩门	启闭时人员受到夹击	人员伤亡 经济损失	夹击受伤 或窒息死亡	安办
63		铁栅门、围 墙	年久失修或锈蚀造成倒塌	人员伤亡 经济损失	物体打击	后勤